

VĀRENBROKAS KUNGU MĀJAS FOTOATTĒLU ANOTĀCIJAS

1. fotoatt. Galvenās – DR fasādes kopskats. Mezonīns, dzegas, pilastri – 19. gs. 1. p.
2. fotoatt. DR fasādes ziemeļu gals ar ieeju kopš 18. gs. vidus.
3. fotoatt. DR fasādes dienvidu gals.
4. fotoatt. DR fasādes centrālā daļa ar 19. gs. 1. p. mezonīnu.
5. fotoatt. Mezonīna frontona fragments. Redzamas dekoratīva krāsojuma līnijas.
6. fotoatt. DR fasādes ziemeļu gals ar ieeju, kas šeit bijusi jau 18. gs. vidū. Pēdējais lieveņa jumtiņš. Z. Miezaiņa foto.
7. fotoatt. DR fasādes ziemeļu gals ar ieeju, kas šeit bijusi jau 18. gs. vidū. 19. gs. jumtiņa kontūra un gludu dēļu apšuvums ar kaltām naglām. 2012. g. rudens situācija.
8. fotoatt. DA fasādes kopskats ar veco koka ēku un 19. gs. b. B korpusu. Priekšplānā 19. gs. b., 20. gs. s. terases pamatne ar telpu pagrabā līmeni.
9. fotoatt. DA fasādes kopskats ar 19. gs. b. B korpusu.
10. fotoatt. DA fasāde koka ēkai. Zelmiņa logi un apmales, pilastri, dzegas – 19. gs. 1. p. Pildrežģa zelminis – 18. gs. b.
11. fotoatt. ZR fasādes kopskats. Zelmiņa logi un apmales, pilastri, dzegas – 19. gs. 1. p. Pildrežģa zelminis – 18. gs. b.
12. fotoatt. ZR fasādes kopskats no Z. Priekšplānā – mūra daļas no zudušā 19. gs. 2. p. celtā D korpusa. Zelmiņa logi un apmales, pilastri, dzegas – 19. gs. 1. p. Pildrežģa zelminis – 18. gs. b.
13. fotoatt. ZA fasāde ar 19. gs. 2. p. celto C korpusu. Izteiksmīgs ķieģeļu arhitektūras paraugs. Cokolā sekundāri izveidota ieeja kādreizējā „vīna pagrabā” un atejas bedre.
14. fotoatt. ZA fasāde. 19. gs. 2. p. celtā C korpusa daļēji „aklais logs” un oriģinālā aploda.
15. fotoatt. ZA fasāde. B korpusa aizmugure. Izteikti funkcionāls risinājums bez dekoratīvām detaļām.
16. fotoatt. ZA fasāde. Skats uz D korpusa vietu. Pa kreisi – C korpusu. Sabrukusi T111 ārsiena un redzama manteskursteņa siena.
17. fotoatt. T112 ieeja ar virslogu izveidota D korpusa celšanas laikā. Dekoratīvs ķieģeļu mūrējums. Gulbalki ir sākotnējās – 18. gs. v. ēkas starpsienas daļa.
18. fotoatt. ZA fasāde. B korpusa aizmugure. Nobrukumā pa labi no loga redzams ķieģeļu sienas pārmūrējums un kādas aillas vietu. Tālāk – 18. gs. v. koka ēkas akmens cokola mūris un T116 bez ārsienas.
19. fotoatt. Skats no T116 uz 19. gs. 2. pusē celto B korpusu ar gaiteni un atēju tā galā. Vertikāla rievā mūrējumā iezīmē kādreizējās T116 ārsienas iesējuma vietu.
20. fotoatt. T001. Telpa zem DR gala terases. 18. gs. v. ēkas gala fasādes cokols. Izvirzījums ir 19. gs. 1. p. pievienotā koka pilastra pamatne kopā ar dekoratīvo apmetumu (javā iespīestām šķembām).
21. fotoatt. T001. Telpa zem DR gala terases. Ķieģeļu velves tērauda sliedēs un āra uzejas kāpņu pamūrējums.
22. fotoatt. T002`. Domājams, 19. gadsimta 2. puses dekoratīvs krāsojums (arī uz T002 sadalošās sekundārās starpsienas).
23. fotoatt. T002`. Domājams, 19. gadsimta 2. puses dekoratīvs krāsojums. Fragments.
24. fotoatt. T002. Kamīns.
25. fotoatt. T003. Gaitenis ar kādreizēju ailu uz krāšņu kurināšanas kameru T105` stūrī.
26. fotoatt. T004. Skats Z virzienā. Telpas velve mūrēta 19. gs.

27. fotoatt. T004. Skats uz DA sienu. Virs velves iemūrēts liels nezināmas nozīmes koka šķautnis. Nišas dziļumā – T004 sākotnējā 18. gs. siena.
28. fotoatt. T004. Skats DR virzienā. Telpas velve mūrēta 19. gs.
29. fotoatt. T006. Pa labi ieeja komunikāciju gaitenī T007.
30. fotoatt. Skats no pagraba gaitenī T007 uz T006 un tālāk uz ieeju T005. Virs tās liela iemūrēts liela izmēra koka šķautnis, kura funkcija nav zināma.
31. fotoatt. Skats pagraba gaitenī T007 liektajā posmā.
32. fotoatt. Gaitenī T007 gals ar aizmūrējumu.
33. fotoatt. Gaitenī T015 un T007 savienojums. Pretī T007 aizmūrējums, ka redzams 32. attēlā.
34. fotoatt. Gaitenī T015 ieeja t. s. „vīna pagrabā” (T008).
35. fotoatt. T113 grīdā noeja pagraba gaitenī T015.
36. fotoatt. T110. Kopskats DA virzienā. Ieeja no B korpusa. Redzamas divas no četrām „kolonnām”. 19. gs. 1. p.
37. fotoatt. T110. Kopskats ZR virzienā. Redzama viena no četrām „kolonnām” (otra sabrukusi).
38. fotoatt. T110. Gleznojums uz velves „mākoņi”. 19. gs. 1. p.
39. fotoatt. T110. Gleznojums uz velves „mākoņi”. 19. gs. 1. p.
40. fotoatt. T110. „Kolonna” D stūrī. Pa labi – sākotnējs logs.
41. fotoatt. T110. „Kolonna” ar polihromu krāsojumu D stūrī. 19. gs. 1. p.
42. fotoatt. Skats zem T005` grīdas D stūrī. Redzama T003 ailes arka. Zona, kur 18. gs. bijusi pirmajā stāvā bijusi kurināšanas kamera.
43. fotoatt. Skats zem T005` grīdas. Dūmkanāls zem grīdas gar DA sienu no T004 uz dūmeni (sk. plānus).
44. fotoatt. T106. Skats T105 virzienā. Priekšnams. Pa kreisi – kamīna vieta mantelškursteņa sienā un tālāk – kāpnes uz jumta stāvu.
45. fotoatt. T106. Skats T108 virzienā. Priekšnams. Pa labi – kamīna vieta mantelškursteņa sienā.
46. fotoatt. T108. Kopskats ZR virzienā. Redzams kādreizējā 19. gs. sienu panelējuma augstums un pamatnes lats.
47. fotoatt. T108. DR stūris ar dekoratīvas griestu koka apdares atliekām.
48. fotoatt. T105 kopskats ZR virzienā.
49. fotoatt. T105 kopskats DA virzienā. 20. gs. 2. p. daļēji nojaukta starpsiena ar T105`, izveidojot skatuves daļu.
50. fotoatt. T105 ZR (ār)siena. Vidējā logaila 19. gs. 1. pusē bijusi durvju aila ar logiem abās pusēs.
51. fotoatt. T111. Ārsiena sabrukusi. Siena pret mantelškursteni (T110) pārbūvēta 19. gadsimtā vairākos etapos, izveidojot lielāku un mazāku ailes.
52. fotoatt. T110. Mantelškursteņa ZR siena. Telpā no bēniņiem iebrukusi dūmeņa augšdaļa. Pa labi – krāsns vieta.
53. fotoatt. T110 ZA siena. Stūrī krāsns vieta. 19. gs. griestu sijas.
54. fotoatt. T110 ZA siena. Pa kreisi - krāsns vieta. Pa labi – neskaidras nozīmes kurtuves vieta. Vidū (A) – sākotnējā 18. gs. v. kurtuve krāsnij abām ziemeļu gala telpām.
55. fotoatt. T102. 19. gs. 2. pusē izveidotais gaitenis. Skats uz ziemeļiem.
56. fotoatt. T102. Gaitenis. Uz T105 un T102 19. gs. 2. p. bijušas durvis ar supraportiem.
57. fotoatt. T102. Gaitenis. Siena pret T114 (iespējams, saimes ēdamtelpa). 19. gs. 2. p.
58. fotoatt. T121. Dekoratīvs koka griestu noformējums. 19. s. 2. p.

59. fotoatt. Pa labi T111. Pa kreisi - T121 un T113 sienas. Koka guļšķautņi saglabājušies no senākās – 18. gs. v. ēkas.
60. fotoatt. T116. Telpa izveidota gaitenā T102 iebūvēšanas laikā. Vidējā aila ir kādreizējās krāsns vieta. Durvis bijušas platākas. Ārsiena sabrukusi.
61. fotoatt. ZR gala telpas T121 un T109. 18. gs. b. pildrežģa starpsiena.
62. fotoatt. ZR gala telpas T109 un T121. 18. gs. b. pildrežģa starpsiena. Pa labi 19. gs. b. papildinājums – gaitenis T109`.
63. fotoatt. Gaitenis T109` ar pieliekamo galā T109``. 19. gs. b.
64. fotoatt. T103`. 19. gs. b., 20. gs. s. (?) parketa fragmenti zem vēlākas starpsienas.
65. fotoatt. T107. Skats zem 19. gs. 1. p. kāpņu laida. 18. gs. 2. p. apmetums pildrežģa sienas ar agrāko kāpņu laida slīpumu.
66. fotoatt. T107. Skats zem 19. gs. 1. p. kāpņu laida. 18. gs. 2. p. pildrežģa sienas. Pa kreisi - 18. gs. v. ēkas koka šķautņi.
67. fotoatt. B korpuss. Priekšnams T118.
68. fotoatt. B korpuss. ZA sienas ārējās kārtas atdalīšanās. Redzami kādas ailes arkas ķieģeļi.
69. fotoatt. T105. Pārseguma sijas.
70. fotoatt. T105. Skats augšup uz mezonīna lielo istabu un koka starpsienas iesējuma statni.
71. fotoatt. T106. Satapotu siju griesti. Augstāk redzamas bēniņu ziemeļu gala telpas. 19. gs. 1. p. spārēm visā garumā liktas uzspāres, veidojot lēzenāku jumta plakni, lai tā atbilstu dzegām.
72. fotoatt. Bēniņi ar jumta konstrukciju un mezonīna istabas sienu.
73. fotoatt. Manteļskursteņa telpā iebūvētā starpstāvu pārseguma, sijas. 19. gs. 1. p. Bēniņos redzama ziemeļu gala telpu siena.
74. fotoatt. Bēniņi virs T112 (kāpņu telpas galā). Skats D virzienā. Pa labi – ieeja vienā no mezonīna istabām.
75. fotoatt. Bēniņu telpu sienu konstrukcija, kas „saīsināta” no apakšas, 20. gs. 2. pusē veidojot T105` („skatuvi”).
76. fotoatt. Bēniņu telpu sienu konstrukcija, kas „saīsināta” no apakšas, veidojot T105` („skatuvi”).
77. fotoatt. Bēniņu telpu sienu konstrukcija, kas „saīsināta” no apakšas, veidojot T105` („skatuvi”).
78. fotoatt. Bēniņu dienvidu telpas sienas konstrukcija pret B korpusu un jumta krēsls.
79. fotoatt. Bēniņu dienvidu gala sienas un vēlāk iebūvētā telpas sienas konstrukcija.
80. fotoatt. Bēniņu dienvidu gala sienas konstrukcija. Redzams jumta plaknes paaugstinājums 19. gs. 1. pusē.
81. fotoatt. 19. gs. 1. p. celtā mezonīna siena skatā no bēniņiem.
82. fotoatt. Bēniņi skatā no mezonīna daļas uz ziemeļiem. Tālumā – ziemeļu gala telpu siena
83. fotoatt. Bēniņi skatā no mezonīna daļas uz dienvidiem.
84. fotoatt. DA gala fasādes koka šķautņi ar diviem dzeltena krāsojuma slāņiem. 20. gs. pape un apšuvums.
85. fotoatt. DA terases metāla margas. 19. gs. b..
86. fotoatt. DA terases uzejas kāpņu sienas flīzes. Markējums S. 19. gs. b.
87. fotoatt. DA terases uzejas kāpņu laukumiņa sienas. 19. gs. b.
88. fotoatt. DA fasādes pilastra trupējusi bāzes daļa nomainīta ar mūrējumu, kas aplikts ar skārdi. 20. gs. 2. p.(?).

89. fotoatt. T103` logs un fasādes apšuvums. 19. gs. 2. p. Apšuvuma apakšējā josla, iespējams, 20. gs..
90. fotoatt. T103 loga augšdaļa ar pilastra formas noseglīti. 19. gs. 2. p.
91. fotoatt. T108 logs. Vērtnes profils. 19. gs. 2. p.
92. fotoatt. DA fasādes bēniņu istabas logs. 19. gs. 1. p.
93. fotoatt. DR fasādes mezonīna logs. Pārveidots 19. gs. 2. p.
94. fotoatt. T104 durvis ar virslogu. 19. gs. 2. p.
95. fotoatt. T008. Kādas 19. gs. 2. p. ārdurvis iebūvētas šajā vietā 20. gs.
96. fotoatt. Mezonīna istabas durvis uz jumta stāva gaiteni.
97. fotoatt. D105/106. Aploda seglīstes, supraports (zudis) – 19. gs. 2. p. Vērtnes – 20. gs. 2. p.
98. fotoatt. DT112/D korpuss. 19. gs. 2. p.
99. fotoatt. B korpuss T118 logs. 19. gs, 2. p.
100. fotoatt. B korpusa gaitenis T117.
101. fotoatt. B korpuss. T120. Uz sienām redzama dekoratīvā krāsojuma kompozīcija.
102. fotoatt. C korpusa jumta stāva telpas un pažobe.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.




11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.



33.



34.



35.



36.



37.



38.



39.



40.



41.



42.



43.



44.



45.



46.



47.



48.



49.



50.



51.



52.



53.



54



55.



56.



57.



58.



59.



61



62



63.



64.



65.



66.



67.



68.



69.



70.



71



72



73



74




75



76



77



78



79



80



81.



82.



83.



84.



85.



86



87.



88.



89.



90.



91.



92.




93.



94.



95.



96.



97.



98.



99.



100.



101.



102.